




SAMPLE

簡易省エネ・環境診断レポート

2025年X月XX日実施 2025年Y月YY日報告

> TAISEI (THAILAND) CO., LTD 大成建設株式会社



ご案内:本診断サービスは、お客様に省エネ・環境改善施策に向けた情報を簡易にご提供することを目的としており、データや効果の正確性に ついては保証するものではありません。当社は、診断結果に関連して生じる損害や損失についての責任を負いかねますので、ご了承ください。 また、本結果は貴社内でご利用いただき、他社への開示はお控えください。 目次



表紙		P1
ご挨拶		P3
簡易省I	ネ・環境診断について	P4 \sim
施策A	施設運用施策	P5~
施策B	省エネ・創エネ施策	P7∼
施策C	環境改善施策	P9∼
今後の流	₹ħ	P10^



ご挨拶

この度は、簡易省エネ・環境診断の機会を頂きまして誠にありがとうございます。

2025年X月XX日(月曜日)に行いました現地診断に基づき、本レポートでは、エ ネルギー効率の向上と作業環境の改善を図ることを目的とし、現状の課題と現段 階での改善の御提案を取りまとめております。

今回の簡易診断は、工場内のウォークスルーによる目視確認、建物竣工図の確認 による判断に加え、代表的な位置における温度・湿度の継続計測、熱画像カメラ による物体表面の温度測定を付加対応させた結果に基づいて診断を行っておりま す。診断の項目によっては、より正確な判断をするための追加診断が必要となる こともあり、改善提案におきましては、詳細な検討が必要な項目も含まれており ます事をご了承ください。

本診断の結果を踏まえて、貴社のニーズに沿った詳細なご提案を差し上げたいと 考えておりますので、継続的な検討をご指示いただきますようお願い申し上げま す。

ご不明な点や、追加の御説明が必要な場合は、遠慮なくご相談ください。

TAISEI (THAILAND) CO., LTD 大成建設株式会社





簡易省エネ・環境診断について

目的

簡易省エネ・環境診断は、お客様と省エネ(カーボンニュートラル)についての前向きな対話を深め、課題の発見や具体策の検討をお手伝いすることを目的としています。

方法

当社独自のチェックリスト等を活用し、 建物の用途や規模に応じた診断を行いま す。必要に応じて、温湿度などの実測 データも組み合わせ、多角的な視点で診 断を進めます。

結果

診断結果をもとに、具体的な施策についてお客様と共に考える場を提供し、ご要望に応じて、より詳しい省エネ診断や効果測定も行うことができます(有償で承ります)。※今回の診断結果は、当社とお客様の間でのみご活用をお願いしております。

実施日時

2025年X月XX日(X) 9:00-12:00 実施場所

担当者

大成タイランド 町口 大成建設タイ連絡所 豊田 大成建設クリーンエネルギー 環境事業推進本部 加藤、大手山

当日の実施スケジュール

9:00	会議室	ご挨拶、準備趣旨とスケジュールの説明開始前の現状ヒアリング建築設備全体で気になること確認現場調査準備	
9:30	外周エリア 非空調エリア	現場調査開始 建物外周と外から見える部分非空調エリア機械室(空調・電気)	機器の設置 屋外エリアに温度計1基設置簡易サーモカメラによる温度 チェックグローブ温度計、熱電対温度計 設置
10:20	空調エリア	建屋内空調エリア	機器の設置 ● 任意の空調エリアに温度計1基 設置
11:30	会議室	会議室等でまとめ	



12:00 終了 機器の改修


・今後の流れ

・大成建設から講評 ・気づいたこと、課題

計器類は6月5日(金)に回収済み

TAISEI CORPORATION

サーモカメラ 設置箇所




1 正面外観 44.2℃



2 南面室外機 35.4℃




3 蒸気系統 (130℃)



4 コンプレッサ室 48.6℃



5 折半屋根裏面 41.7℃



6 2階室外機置 40.9℃









グローブ温度計 設置箇所

※グローブ温度計測は、通常の空気の温湿度に加え、環境からの輻射熱影響を含む総合的な温度評価を目的として行うものです。








TAISEI CORPORATION

簡易省エネ・環境診断結果まとめ

A.施設運用施策

No	階層	対象エリア	概要	効果	優先	推奨	対応策例	
A-1	1F	ラウンジ	窓際のブラインドが常時開放され、冷暖房効率が低下	0	0	0	日差しの強い時間帯はブラインドを閉じて、冷暖房効率を 改善	
A-2	2F	オフィススペース	PCやモニターが未使用時も電源オンのままになっている	Δ	0	0	退社時にPCとモニターの電源をオフにするよう社員に促す	
A-3	3F	会議室	使用していない会議室の照 明が点灯したままになっている	0	0	0	センサーライトを導入し、人がいない時は自動的に消灯する	
	エネ・ 倉 階層	割エネ施策 対象エリ	診断イメー	-ジ			対応策例	
B-1	1F	メイン配電室	古い配電盤が過熱している可能性があり、安全性に懸念がある。	0	0	0	配電盤の更新と適切な冷却システムの導入を提案	
B-2	1F	駐車場エリア	照明が古く、エネルギー効率 が低くなっている。	0	0	0	LED照明への更新を行い、 エネルギー効率を向上	
B-3	2F	休憩スペース	窓の断熱性能が低く、冷暖 房効率が悪化している。	0	0	0	窓の断熱フィルム貼付と二重 窓の設置を提案	
B-4	RF	屋上	屋根が過熱し、室内温度上 昇を招いている。	0	0	0	屋根断熱材の追加施工と反 射塗料の塗布を提案	
B-5	1F	工場内作業エリア	古い空調システムのため、冷暖房効率が低下している。	0	0	0	最新型の空調システムへの 更新を提案し、エネルギー効 率を改善	
B-6	В1	機械室	配管の保温が不十分で、エネルギー損失が発生している。	0	0	0	配管の保温材の更新と追加 を行い、効率を向上	
B-7	1F	チラー室	チラーの効率が低下しており、 冷却効果が不十分。	0	0	0	チラーのメンテナンスと必要に 応じた機器の更新を提案	
B-8	1F	廊下と共有スペース	照明が常時点灯しており、電力を浪費している。	Δ	0	Δ	照明に人感センサーを導入し 必要時のみ点灯するシステ ムを提案	
○ 環境改善協等								

C.環境改善施策





施策A

施設運用施策



省エネ・創エネ施策

環境改善施策







今後の流れについて


施策の選定

この度の簡易診断結果を基にして、まずは評点の高い施策から対策の必要性や具体的なスケジュールについて、貴社と一体となって検討させて頂きたいと考えております。必要に応じて対策前後の効果測定も実施可能です。

詳細検討・お見積り


また、さらに詳細な省エネ・環境診断を行い、より具体的な改善提案をさせていただく事も可能です。その際には、実施にかかるコストの見積もりも合わせてご提示いたします。

当社としては、貴社のエネルギー効率向上や 環境改善の取り組みに少しでもお役に立てる よう、引き続きご提案をさせていただければ と考えております。何かご不明な点やご要望 がございましたら、どうぞお気軽にお知らせ ください。貴社のお力になれるようサポート させていただきます。




具体的な改善施策実施スケジュールのイメージ

※小さい項目から実施することも可能です。



工場における電力消費傾向

2025年1月~6月30日まで 受領資料に基づく



受領しました資料に基づき、貴社工場のエネルギー消費傾向を分析したところ、上 図のようであることが確認できました。

今後、詳細な診断により次のような検討も可能です。

電力消費動向の確認1 太陽光発電

太陽光発電設備を設置した場合の 発電容量の検討が30分から1時間 単位での可能です。



電力消費動向の確認2 空調設備系統

空調側からの省エネ施策とその 効果の推定等が可能です。









For a Lively World

https://www.taisei.co.jp/

お問い合わせ先

TAISEI (THAILAND) CO., LTD 大成建設株式会社

06-1412-1431 (営業担当者:豊田)

tydsuh00@pub.taisei.co.jp